

Moteur SR125 acheté sur Ebay UK


Images de l'annonce





Hélas son transport a été rude...


Un coup sur l'axe du sélecteur et éclatement du carter embrayage





## Petit passage à l'hydrosablage







**Encore une galère, ... Les vis sont oxydées dans le carter**  
**C'est de la "Corrosion électrolytique"**



L'axe du sélecteur (Tordu) a pu être retiré +/- facilement






Dévisage au tournevis à choc,...



3 vis de cassée dans le carter







- 1** Centreur M6 percé à 3 mm
- 2** Centreur en place
- 3** Forage 3 mm centré...
- 4** Extraction du bout de vis