


Détails véhicule

VIN	W0V7D9ED7 K4318010	Date d'immatriculation	18/04/2019	Couleur	Gris Mineral
Marque	OPEL	Immatriculation	FF-312-NX	Odometre	29 611 km
Modèle	CROSSLAND X DESIGN 120 ANS 1.2T 110ch BVA6	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage	Inconnu	Montant pré-dommage	-		

Détails d'évaluation

Parc PSA LIMAY - UBI




Eléments amovibles

Roue de secours ✓

Documents techniques



Double clefs ✗

Pneumatiques



Front Left: Bridgestone 215/50/17 H Eté 4.0 mm
 Front Right: Bridgestone 215/50/17 H Eté 4.0 mm
 Rear Left: Bridgestone 215/50/17 H Eté 5.0 mm
 Rear Right: Bridgestone 215/50/17 H Eté 4.0 mm
 Spare: --/-- Galette 7.0 mm




Dommages extérieurs

1	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Capot	2		Elément	Brin d'antenne
		Position	-			Position	-
		Dommages	Acceptable (Pour mémoire)			Dommages	Echange
3		Elément	Spoiler	5	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Entrée de porte
		Position	Avant			Position	Avant Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Acceptable (Pour mémoire)


DEKRA Automotive Solutions

6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Acceptable (Pour mémoire)	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> </table>	Elément	Spoiler	Position	Arrière	Dommages	Rayure
Elément	Porte																
Position	Arrière Gauche																
Dommages	Acceptable (Pour mémoire)																
Elément	Spoiler																
Position	Arrière																
Dommages	Rayure																
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Acceptable (Pour mémoire)	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure
Elément	Porte																
Position	Arrière Droit																
Dommages	Acceptable (Pour mémoire)																
Elément	Jante spéciale 17"																
Position	Avant Droit																
Dommages	Rayure																

Dommages intérieurs

4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Sur tapis</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Sur tapis	Position	-	Dommages	Echange	7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Sangle de retenue plage AR</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> </table>	Elément	Sangle de retenue plage AR	Position	Arrière Droit	Dommages	Manquant
Elément	Sur tapis																
Position	-																
Dommages	Echange																
Elément	Sangle de retenue plage AR																
Position	Arrière Droit																
Dommages	Manquant																
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Acceptable (Pour mémoire)									
Elément	Double clefs																
Position	-																
Dommages	Acceptable (Pour mémoire)																

Autres dommages

12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	Peinture			
Elément	Prise en charge										
Position	-										
Dommages	Peinture										

Estimation des coûts de réparation

Total	243,18€
--------------	----------------