

Détails véhicule

VIN	VR7NCHNSP M4800454	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GE-512-GK	Modèle	C5 X PURETECH 130 S&S EAT8 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/01/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	1 278 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PL70RFM
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS BERLINE	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/11/2022	Parc	HORDAIN		

Equipements génériques

Eléments amovibles

Documents techniques

Compresseur kit secours		Porte documents	
Recharge kit secours		Manuel d'utilisation	
Outilage de bord		Double clefs	
Cache bagages		Carnets de bord	

Pneumatiques

Goodyear 205/55/19 V Eté 6.0 mm		Goodyear 205/55/19 V Eté 6.0 mm	
Goodyear 205/55/19 V Eté 6.0 mm		Goodyear 205/55/19 V Eté 6.0 mm	

Dommages

	Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Gauche Enfoncement - Acceptable (Pour mémoire)		Elément Position Dommages Intensité Opération	Garniture de porte Arrière Gauche Enfoncement - Acceptable (Pour mémoire)
	Elément Position Dommages Intensité Opération	Hayon ou malle - Enfoncement - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Monogramme de hayon/malle - Cassé - Echange

DEKRA Automotive Solutions

PSA PEUGEOT CITROËN

5  ● ● 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Carnets de bord</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Carnets de bord	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Carnets de bord																						
Position	-																						
Dommages	Manquant																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
7 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuARD Goodyear 205/55/19 V 6.0 Mm
PneuARG Goodyear 205/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVD Goodyear 205/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVG Goodyear 205/55/19 V 6.0 Mm