

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VR1URHNSS MW020031	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	FZ-077-BC	Modèle	DS 3 CBK PTECH 130 S&S EAT8 SO CHIC	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	04/05/2021	Année	2021	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	24 205 km	Cylindrée	-	Capitonnage	CUIR BEIGE
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	138
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 21/10/2022

Parc VITROLLES



Equipements génériques



Eléments amovibles

Documents techniques



Roue de secours	✓
Boite à outils	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Carte	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓
Double clefs	✗







Pneumatiques

Michelin 215/60/17 H Eté 5.0 mm		Michelin 215/60/17 H Eté 4.5 mm		-/- Galette 7.0 mm
Michelin 215/60/17 H Eté 5.5 mm		Michelin 215/60/17 H Eté 5.2 mm		

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Coquille de rétroviseur
		Position	-			Position	Droit
		Dommages	Manquant			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Réparation

DEKRA Automotive Solutions

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Jante spéciale 17"																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVD Michelin 215/60/17 H 4.5 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuAVG Michelin 215/60/17 H 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 215/60/17 H 5.2 Mm
 PneuARG Michelin 215/60/17 H 5.5 Mm