

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VR1UCYHZS MW020019	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	FZ-033-BC	Modèle	DS 3 CBK BHDI130 EAT8 SO CHIC	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	04/05/2021	Année	2021	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	35 235 km	Cylindrée	-	Capitonage	CUIR BEIGE
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	1
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	Parc	VITROLLES
03/11/2022		

Equipements génériques

Eléments amovibles	Documents techniques
Roue de secours	<input checked="" type="checkbox"/>
Outilage de bord	<input checked="" type="checkbox"/>
Cric	<input checked="" type="checkbox"/>
Plage arrière	<input checked="" type="checkbox"/>
Manuel d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Carnets de bord	<input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques

Michelin 215/60/17 H Eté 4.3 mm		Michelin 215/60/17 H Eté 4.5 mm	
Michelin 215/60/17 H Eté 5.0 mm		Michelin 215/60/17 H Eté 4.8 mm	

Dommages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Plage arrière Arrière Cassé - Echange	Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 17' Arrière Droit Enfoncement - Forfait réparation
2					
3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Avant Gauche Rayure - Lustrage	Elément Position Dommages Intensité Opération	Spoiler Avant Rayure - Réparation
4					

DEKRA Automotive Solutions

<p>5</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Extension d'aile</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Réparation</td> </tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Extension d'aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	<p>6</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Porte</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Gauche</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Enfoncement</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Extension d'aile																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	-																				
Opération	Réparation																				
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Intensité	-																				
Opération	Smart Repair																				
<p>7</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Aile</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière Gauche</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Enfoncement</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	<p>8</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Hayon ou malle</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Enfoncement</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Aile																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Intensité	-																				
Opération	Smart Repair																				
Elément	Hayon ou malle																				
Position	-																				
Dommages	Enfoncement																				
Intensité	-																				
Opération	Smart Repair																				
<p>9</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Porte</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Lustrage</td> </tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	<p>10</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Pavillon</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Enfoncement</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	-																				
Opération	Lustrage																				
Elément	Pavillon																				
Position	-																				
Dommages	Enfoncement																				
Intensité	-																				
Opération	Smart Repair																				
<p>11</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Pare-choc complet</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Lustrage</td> </tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	<p>12</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td> <td>Prise en charge</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Intensité</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Opération</td> <td>Peinture</td> </tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	-																				
Opération	Lustrage																				
Elément	Prise en charge																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Intensité	-																				
Opération	Peinture																				

Commentaires

PneuAVG Michelin 215/60/17 H 4.3 Mm
PneuAVD Michelin 215/60/17 H 4.5 Mm
PneuARG Michelin 215/60/17 H 5.0 Mm
PneuARD Michelin 215/60/17 H 4.8 Mm