

## DEKRA Automotive Solutions

### Détails véhicule

VIN	VR1J45GBU MY512718	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	FZ-952-ZX	Modèle	DS7 CBK E-TENSE 4X4 300 PERF LINE +	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	15/06/2021	Année	2021	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	7 704 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INSPIR. DS PERF.LINE
Carburant	Hybride	Carrosserie	S.U.V.	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	31
Portes	-	Vitesses	4		


### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	29/10/2022	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					
					

### Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Plage arrière	✓	Carnets de bord	✓
Sur tapis ARD	✓	Câble de charge lente	✓
Sur tapis ARG	✓	Double clefs	✗
Sur tapis AVD	✓		
Sur tapis AVG	✓		

### Pneumatiques

Michelin 235/50/19 V Eté 5.6 mm		Michelin 235/50/19 V Eté 5.7 mm	
Michelin 235/50/19 V Eté 5.3 mm		Michelin 235/50/19 V Eté 5.5 mm	

### Dommages

1		Elément	Double clefs	Elément	Révision
		Position	-	Position	-
		Dommages	Manquant	Dommages	Non réalisé
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)

## DEKRA Automotive Solutions

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Baguette de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Echange	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Baguette de porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Extension d'aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Spoiler	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Ecran Combiné GPS</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Ecran Combiné GPS	Position	-	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Spoiler																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Ecran Combiné GPS																								
Position	-																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

## Commentaires

PneuAVD Michelin 235/50/19 V 5.7 Mm  
PneuARD Michelin 235/50/19 V 5.5 Mm  
PneuAVG Michelin 235/50/19 V 5.6 Mm  
PneuARG Michelin 235/50/19 V 5.3 Mm