

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VF7PSCFB7 LR583262	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FZ-830-AJ	Modèle	C1 V2 5P VT172 S&S BVM5 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	03/05/2021	Année	2021	Couleur	GRIS GALLIUM MÉTALLI
Odometre	25 735 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Zebra Sunrise
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	110
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	11/11/2022	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------




Équipements génériques

Éléments amovibles

Documents techniques

Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Outils de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Cric	✓	Carnets de bord	✓
Plage arrière	✓	Double clefs	✗

Pneumatiques



165/60/15 H Été 5.2 mm LEAO (Front Left)

165/60/15 H Été 5.3 mm LEAO (Front Right)






Continental 165/60/15 H Été 5.5 mm (Rear Left)

Continental 165/60/15 H Été 5.2 mm (Rear Right)

Dommages

1		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Élément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	2		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Élément	Pneu	Position	Avant Gauche	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Echange
	Élément	Pare-choc complet																							
Position	Avant																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Élément	Pneu																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
3		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Élément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Élément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Élément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Echange
	Élément	Pare-choc complet																							
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Élément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								

DEKRA Automotive Solutions

5		Elément	Jante spéciale 15'	6		Elément	Jante spéciale 15'
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair
7		Elément	Pare-boue	8		Elément	Double clefs
		Position	Avant Droit			Position	-
		Dommages	Cassé			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
9		Elément	Prise en charge				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Intensité	-				
		Opération	Peinture				

Commentaires

PneuAVG 165/60/15 H 5.2 Mm LEAO
 PneuARD Continental 165/60/15 H 5.2 Mm -
 PneuAVD 165/60/15 H 5.3 Mm LEAO
 PneuARG Continental 165/60/15 H 5.5 Mm -
 Process kilométrage modifié