



Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par pt2maf le 11/01/2014 13:19:57

Bonjour M.

J'ai deux cartes ici:

RM1-7080 - CP1525nw (source récupéré)

RM1-5315 - CP1312

Les deux sources sont égales aux valeurs primaires, soulevées:

Q101-> K3569 ou 10N60E

R101-> 6.8k (bleu, gris, rouge doré)

R103-> 82 (gris, rouge, or noir)

R104-> 100 (brun, noir, brun doré)

R106-> 00:10 (brun, noir, or, argent)

R107-> 1k (marron, noir, rouge doré)

R111-> 6.8 (bleu, gris or or)

R105-> 10k (brun, noir, orange doré)

R204-> 3.9k (orange, blanc, rouge d'or)

R601-> 4,6K (jaune, bleu, rouge doré)

IC201-> C1093 ou KIA 431A

IC101-> 5542 (NCP1203D100) équivalent

C601-> 35v 33UF

si quelqu'un peut augmenter les valeurs des diodes serait une bonne aide

D601

D602

D603

D101

D102

D105

ZD101

Ils ont été échangés toutes les pièces en rouge

Carte ces sources gars !!

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par pt2maf le 21/10/2013 16:36:38

Je voulais dire il y a ces composants rouge

<http://www.tectonny.com/forum/informatica/laserjet-pro-cp1525nw-reparo-na-fonte/>

<http://eletronicabr.com/impressoras-e-copiadoras/8/laserjet-pro-cp1525nw-reparo-na-fonte/16011/>

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par pt2maf le 21/10/2013 16:20:31

Mise à jour ... si vous pouvez aider serait formidable, car je l'ai changé la plupart des composants en rouge et je suis l'espoir d'obtenir la IC101-> 5542 (NCP1203D100) équivalent, est maintenant attendre.

Bonjour M.

J'ai deux cartes ici:

RM1-7080 - CP1525nw

RM1-5315 - CP1312

Les deux sources sont égaux aux valeurs primaires, soulevées:

Q101-> 10N60E

R101-> 6.8k (bleu, gris, rouge doré)

R103-> 82 (gris, rouge, or noir)

R104-> 100 (brun, noir, brun doré)

R106-> 00:10 (brun, noir, or, argent)

R107-> 1k (marron, noir, rouge doré)

R111-> 6.8 (bleu, gris or or)

R105-> 10k (brun, noir, orange doré)

R204-> 3.9k (orange, blanc, rouge d'or)

R601-> 4,6K (jaune, bleu, rouge doré)

IC201-> KIA 431A

IC101-> 5542 (NCP1203D100) équivalent

C601-> 35v 33UF

si quelqu'un peut augmenter les valeurs des diodes serait une bonne aide

D601

D602

D603

D101

D102

D105

ZD101

Carte ces sources gars !!

Falow

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par bizarre sur 17/10/2013 19:12:26

citant:

pt2maf a écrit:

Bonjour M.

J'ai deux cartes ici:

RM1-7080 - CP1525nw

RM1-5315 - CP1312

Les deux sources sont égaux aux valeurs primaires, soulevées:

Q101-> 10N60E

R106-> 00:10 (brun, noir, or, argent)

R107-> 1k

R105-> 10k

IC201-> KIA 431A

C601-> 35v 33UF

si quelqu'un peut augmenter les valeurs des diodes serait une bonne aide

D601
D602
D603
D101
D102
D105
ZD101

Carte ces sources gars !!
Falow

Je l'ai vu cela quelque part kkkkkkk
Ce sommet est un poste je l'ai fait, personne ne répondait aujourd'hui.
Vc est la première voir la date.
J'ai un arrêt ici, il est que j'oublié après que je donne une recherche.
Si vous pouvez me passer un mail.

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par pt2maf le 10/11/2013 09:51:27

Bonjour M.
J'ai deux cartes ici:
RM1-7080 - CP1525nw
RM1-5315 - CP1312

Les deux sources sont égaux aux valeurs primaires, soulevées:

Q101-> 10N60E
R106-> 00:10 (brun, noir, or, argent)
R107-> 1k
R105-> 10k
IC201-> KIA 431A
C601-> 35v 33UF

si quelqu'un peut augmenter les valeurs des diodes serait une bonne aide

D601
D602
D603
D101
D102
D105
ZD101

Carte ces sources gars !!
Falow

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par bizarre le 30/05/2012 18:41:06

Je remarquai deux sources; CP1215 et 1520 soit dans le fa5542 de ci brûlés.
Substitué le sdk3569 par sdk3568 = 500V - 12a - 40w etc dans le test.
J'ai une autre pour réparer, ce 1k ou à gauche, ainsi que plusieurs diodes.
Amanhã commencer à essayer de résoudre.

Je repris També 3 impr. sale, mal entretenu, la source et brûlée pourrait aligner la cartouche de fesses bien fourni par le client.

Quelqu'un qui ne manutção et réparation, donner s'il vous plaît une décision sur la question.

Merci.

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par Giovanniw le 24/05/2012 22:53:42

Merci pour le conseil!

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par bizarre le 24/05/2012 20:43:19

source cp 1215- 1515 entièrement compatible avec le CP 1525.

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par bira39 le 11/04/2012 10:29:12

obigado aide ami, je vais voir si je peux trouver

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par SIMIONATO le 10/04/2012 19:25:45

Bira

Vous pouvez utiliser ceci: P18N50

http://www.24demaio.com.br/catalogo/modules.php?name=Loja&s_op=viewproductdetails&lid=25120&cid=432

Simionato

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par bira39 le 10/04/2012 08:46:38

Je me demande où vous achetez le k3502 Q101 Je vous remercie car je suis avec une source brûlée imprimante CP1215 nécessaire.

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par marcosciro le 15/02/2012 08:46:25

Les bons amis du matin ... J'ai un problème similaire à ce sujet, car il lié l'imprimante en 220V ainsi. Mais mon problème est de connaître la valeur de R106, car il est également ouvert, mais avec des valeurs de chauffage disparu. Si quelqu'un peut me aider, je vous remercie. Ahhh et a été d'une grande aide le reste de ce sujet parce que je devais

changer tous les éléments mentionnés ci-dessus ...  Valeur du R106

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215

Soumis par bizarre le 24/10/2011 21:45:58

Ce fut le bon ci.

Mais je doute que ce soit ce que je trouve être vraiment compatible.

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215Soumis par lexeres le 20/10/2011 17:11:15

ami comme toi resolvel ??? dont la valeur trouvée ci vc ??

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215Soumis par bizarre le 18/10/2011 23:17:24

Résolu.

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215Soumis par bizarre le 29/08/2011 22:13:35

Personne ne sait quoi que ce soit à propos de la source?.

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215Soumis par bizarre le 23/08/2011 20:12:43

Econtrei une information sur le ci 101 522 Fa.

Fiche technique: <http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=FA552&q=FA552>

S'il vous plaît vérifier et confirmer si ce qu'il est.

La querelle.

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215Soumis par bizarre le 23/08/2011 19:19:23

Je suis ici maintenant cette carte, si la valeur de R 107 est ralement 1k (O1b) la mine est également pifado.

Le ci 101 n'a pas de chiffres, donc si pifado sera difficile de savoir qui il est.

At-on jamais découvert qui ce ci?.

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215Soumis par jcbalbino le 05/08/2011 14:10:53

Je suis le même problème et tb aiment savoir si quelqu'un a la référence de ic101Citando:

guzulari a écrit:

Je suis une source RM1-4815 brûlée (liée à 220V) a changé le Q101 (2SK3502), R103 (10K), D 601 et 603 .Seulement le R107 est ouvert et ne donne pas à voir la valeur, quelqu'un qui a un de ces le compteur podeia me dire la valeur de R107 (peut mesurer si vous ne pouvez pas voir cela n'a rien parallèle à affecter la mesure)

Re: REPARATION SOURCE HP CP 1215Soumis par aderba le 08/06/2011 17:53:35

Je vous remercie! merci beaucoup,

ai dans les diodes qui ont brûlé dans leur plaque vc remplacé par EN 4148? OU avez-vous le code?

Merci. : Lol:

Source: http://www.printerservice.com.br/newbb/viewtopic.php?forum=2&topic_id=6249