

CrystalDiskInfo 7.6.0

Fichier Edition Fonctions Thèmes Disques Aide Language

Prudence
33 °C
C: D:

ST9500325AS 500,1 GB

Etat de Santé	Firmware	0002SDM1	Taille Cache Mémoire	8192 KB
Prudence	Numéro de Série	5VE2YLWN	----	----
	Interface	Serial ATA	Vitesse Rotation	5400 RPM
Température	Mode de Transfert	---- SATA/300	Nbre d'allumage	2208 x
	Lettre lecteur	C: D:	Fonctionne depuis :	15254 heures
33 °C	Standard	ATA8-ACS ATA8-ACS version 4		
	Caractéristiques	S.M.A.R.T., APM, NCQ		

ID	Détail Caractéristique du ID	Actuel	Maxi	Seuil
01	Taux Erreur en Lecture	100	87	6
03	Temps moyen mise en rotation	98	98	0
04	Décompte des cycles de mise en rotation	98	98	20
05	Nombre de secteurs réalloués	97	97	36
07	Taux d'erreurs d'accès des têtes	84	60	30
09	Heures de Fonctionnement	83	83	0
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur	98	37	20
B8	Transfert des données à travers le cache tampon RAM entr...	100	100	99

CrystalDiskInfo 7.6.0

Fichier Edition Fonctions Thèmes Disques Aide Language

Prudence
33 °C
C: D:

ST9500325AS 500,1 GB

Etat de Santé	Firmware	0002SDM1	Taille Cache Mémoire	8192 KB
Prudence	Numéro de Série	5VE2YLWN	----	----
	Interface	Serial ATA	Vitesse Rotation	5400 RPM
Température	Mode de Transfert	---- SATA/300	Nbre d'allumage	2208 x
	Lettre lecteur	C: D:	Fonctionne depuis :	15254 heures
33 °C	Standard	ATA8-ACS ATA8-ACS version 4		
	Caractéristiques	S.M.A.R.T., APM, NCQ		

ID	Détail Caractéristique du ID	Actuel	Maxi	Seuil
B8	Transfert des données à travers le cache tampon RAM entr...	100	100	99
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilis...	1	1	0
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (t...	100	99	0
BD	Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du dis...	100	100	0
BE	Température interne sur les disques Western Digital avec u...	67	48	45
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations exter...	100	100	0
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée ...	100	100	0
C1	Nombre de fois que la tête a changé de position	1	1	0
C2	Température interne actuelle.	33	52	0

CrystalDiskInfo 7.6.0

Fichier Edition Fonctions Thèmes Disques Aide Language

Prudence
33 °C
C: D:

ST9500325AS 500,1 GB

Etat de Santé	Firmware	0002SDM1	Taille Cache Mémoire	8192 KB
Prudence	Numéro de Série	5VE2YLWN	----	----
	Interface	Serial ATA	Vitesse Rotation	5400 RPM
Température	Mode de Transfert	---- SATA/300	Nbre d'allumage	2208 x
	Lettre lecteur	C: D:	Fonctionne depuis :	15254 heures
33 °C	Standard	ATA8-ACS ATA8-ACS version 4		
	Caractéristiques	S.M.A.R.T., APM, NCQ		

ID	Détail Caractéristique du ID	Actuel	Maxi	Seuil
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations exter...	100	100	0
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée ...	100	100	0
C1	Nombre de fois que la tête a changé de position	1	1	0
C2	Température interne actuelle.	33	52	0
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(coda...	44	37	0
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur	100	100	0
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble...	200	200	0
FE	Fonction conçue pour diminuer la probabilité de perte de d...	100	100	0