BERBIGUIER PREMIUM AUTOMOBILES
Route de L'Isle-sur-Sorgue, 84300 CAVAILLON
Service administratif : 04.90.06.62.69
i.liberato@berbiguier.fr

FICHE ETAT DU VEHICULE

N° LP : 27 636

Réf. : 40 193

VOLVO C70 CC 2.0 D 136CH MOMENTUM POWERSHIFT

PROPRIETAIRE

MARQUE	TYPE	N° immatriculation	Rendu le	Date de 1ère mise en circulation	Année modèle
VOLVO		AS-864-XV	14/02/2022	28/05/2010	2010

VIN	Carrosserie	Energie	Puiss.	Kilométrage	Boîte de vitesses
YV1MC755BAJ097130	CABRIOLET	DIESEL	8	161083 Km	ROB6

Double de clés	Oui ☐	Non ☑	COULEUR	BLANC	CODE RADIO	CODE DEMARRAGE
Carnet de Bord	Oui ☐	Non ☑	OPTIONS	ABS / Capteur de Pluie / Jantes Alu / Ordinateur de bord / Radar de recul / Régulateur de vitesse / Kit mains-libres Bluetooth		
Carnet d'entretien	Oui ☐	Non ☑				
Carnet de garantie	Oui ☐	Non ☑				

Description de l'état du véhicule





Eléments carrosserie	R	I	T	C	Valeur TTC
AILE ARD	☑	☐	☑	☐	180 €
OBTURTEUR PC AV	☐	☐	☐	☑	40 €
PARE-BRISE	☐	☑	☐	☐	70 €
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
TOTAL CARROSSERIE ESTIME TTC :					**290 €**

Elément Mécanique	Valeur TTC
TOTAL MECANIQUE TTC :	**0 €**

Eléments Divers	Valeur TTC
TOTAL DIVERS ESTIME TTC :	**0 €**

Remarques

/!\ /!\ /!\ /!\ ATTENTION /!\ /!\ /!\ /!\
* BATTERIE à CHANGER
* BOITE AUTO Défectueuse :
- Impossible de la mettre en mode Manuel
- Quelques à-coups par moment

Usure des pneus

	G	D	Estimation
Avant :			0,00
Arrière :			0,00
Secours :			0,00
TOTAL PNEUS ESTIME :			**0,00**