BERBIGUIER PREMIUM AUTOMOBILES
Route de L'Isle-sur-Sorgue, 84300 CAVAILLON
Service administratif : 04.90.06.62.69
i.liberato@berbiguier.fr

FICHE ETAT DU VEHICULE

N° LP : 27 714
Réf. : 40 350

VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 80CH CONFORTLINE 5P

PROPRIETAIRE

MARQUE	TYPE	N° immatriculation	Rendu le	Date de 1ère mise en circulation	Année modèle
VOLKSWAGEN		7961XT26	01/03/2022	13/04/2007	2007

VIN	Carrosserie	Energie	Puiss.	Kilométrage	Boîte de vitesses
WVWZZZ9NZ7Y201759	BERLINE	DIESEL	5	195237 Km	BVM5

	Oui	Non
Double de clés	☐	☑
Carnet de Bord	☐	☑
Carnet d'entretien	☐	☑
Carnet de garantie	☐	☑

COULEUR : GRIS CLAIR
CODE RADIO
CODE DEMARRAGE
OPTIONS

Description de l'état du véhicule





Eléments carrosserie	R	I	T	C	Valeur TTC
BRIN D'ANTENNE	☐	☐	☐	☑	15 €
PARE CHOC AR	☑	☐	☐	☐	150 €
AILE ARD	☑	☐	☐	☐	150 €
PARE-CHOC AV	☑	☐	☐	☐	150 €
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
TOTAL CARROSSERIE ESTIME TTC :					**465 €**

Elément Mécanique	Valeur TTC
TOTAL MECANIQUE TTC :	**0 €**

Eléments Divers	Valeur TTC
TOTAL DIVERS ESTIME TTC :	**0 €**

Remarques

Usure des pneus

	G	D	Estimation
Avant :			0,00
Arrière :			0,00
Secours :			0,00
TOTAL PNEUS ESTIME :			**0,00**