

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule					
VIN	W0VZ45GB3 MS082645	Date d'immatriculation	26/03/2021	Couleur	GRIS QUARTZ
Marque	OPEL	Immatriculation	FY-337-DN	Odometre	27 083 km
Modèle	GRANDLAND X ULTIMATE HYBD4 300CH BVA 4 ROUES MOTR.				

Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	08/09/2022	N° d'inspection	839035	Date d'évaluation	13/10/2022
Date du mandat	-	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
Climatisation auto. ✓	Compresseur kit secours ✓	Manuel d'utilisation ✓
Régulateur de vitesse ✓	Recharge kit secours ✓	Carnet de garantie ✓
Capteur de pluie et de luminosité ✓	Plage arrière ✗	Carnets de bord ✓
Sellerie cuir ✓		Double clefs ✗
Système de navigation ✓		
Antibrouillards ✓		
Radars avant ✓		
Jantes aluminium ✓		
Radars de recul ✓		
Caméra de recul ✓		
Sellerie chauffante ✓		

Pneumatiques			
Michelin 225/55/18 H Eté 4.6 mm		Michelin 225/55/18 H Eté 4.2 mm	
Michelin 225/55/18 H Eté 5.0 mm		Michelin 225/55/18 H Eté 4.8 mm	

Détails des dommages						
1 	Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
	Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
	Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
	Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

DEKRA Automotive Solutions

2		Elément	Plage arrière	Temps Réparation	-	Prix pièce	129,36€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	129,36€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	129,36€
3		Elément	Capot	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	-	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	45,00€	Valeur Brute	45,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	45,00€	Coût net	45,00€
5		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	116,35€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,79	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	116,35€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	116,35€
7		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
8		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	72,07€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	9,00€	Valeur Brute	81,07€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	81,07€
9		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	45,00€	Valeur Brute	45,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	45,00€	Coût net	45,00€

DEKRA Automotive Solutions

10		Elément	Enjoliveur seuil de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
11		Elément	Pavillon	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	45,00€	Valeur Brute	240,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	3,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	195,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	240,00€
12		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
13		Elément	Enjoliveur seuil de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
14		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	65,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	65,00€	Dépréciation	-
		Opération	SR Rayure	Forfait	65,00€	Coût net	65,00€
15		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	65,00€
		Dommages		Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	65,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	65,00€

Résumé d'évaluation

Prix Brut	786,78€	Dépréciation	-	Prix Net	786,78€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	45,00€	3,20	144,00€	-	-	144,00€
Peinture	65,00€	5,79	376,35€	-	-	376,35€
Prise en charge peinture	65,00€	1,00	65,00€	-	-	65,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	201,43€	-	-	201,43€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€