








Détails véhicule

VIN	W0V0XEP68 K4314358	Date d'immatriculation	03/04/2019	Couleur	Noir Profond
Marque	OPEL	Immatriculation	FF-355-EJ	Odometre	24 750 km
Modèle	CORSA 5P DESIGN 120ANS 1.4 90ch	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage	Inconnu	Montant pré-dommage	-		

Détails d'évaluation


Parc BAUDRON NANTES








Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓

Pneumatiques


Continental 195/55/16 H Eté 4.0 mm





Continental 195/55/16 H Eté 4.0 mm

Continental 185/65/15 H Eté 7.0 mm

Continental 195/55/16 H Eté 5.0 mm

Continental 195/55/16 H Eté 7.0 mm


Dommages extérieurs

2		Elément	Jante alu 16"	3		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Gauche			Position	Avant
		Dommages	Acceptable (Pour mémoire)			Dommages	Rayure
4		Elément	Brin d'antenne	5		Elément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Arrière
		Dommages	Echange			Dommages	Rayure


DEKRA Automotive Solutions

6		Elément	Aile	7		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Acceptable (Pour mémoire)			Dommages	Acceptable (Pour mémoire)
8		Elément	Jante alu 16"				
		Position	Avant Droit				
		Dommages	SR Rayure				

Dommages intérieurs

1		Elément	Double clefs				
		Position	-				
		Dommages	Acceptable (Pour mémoire)				

Autres dommages

9		Elément	Prise en charge				
		Position	-				
		Dommages	Peinture				

Estimation des coûts de réparation

Total	253,53€
--------------	----------------