

Détails véhicule

VIN	W0V7D9ED8 K4332689	Date d'immatriculation	18/04/2019	Couleur	Gris Mineral
Marque	OPEL	Immatriculation	FF-304-NX	Odometre	24 528 km
Modèle	CROSSLAND X DESIGN 120 ANS 1.2T 110ch BVA6	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage	Inconnu	Montant pré-dommage	-		

Détails d'évaluation

Parc HORDAIN





Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓





Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Bridgestone 215/50/17 H Eté 4.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 4.0 mm	
Bridgestone 215/50/17 H Eté 5.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 4.0 mm	

Dommages extérieurs

1		Elément	Porte	2		Elément	Porte
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	SR Enfoncement			Dommages	Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément	Pare-choc complet	4		Elément	Spoiler
		Position	Arrière			Position	Avant
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure

Autres dommages**5**NO IMAGE
AVAILABLE

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	Peinture

Estimation des coûts de réparation

Total	192,16€
--------------	----------------