

**Détails véhicule**

VIN	W0V0XEP68 K4324285	Date d'immatriculation	18/04/2019	Couleur	GRIS ACIER SATINE
Marque	OPEL	Immatriculation	FF-034-NY	Odometre	22 194 km
Modèle	CORSA 5P DESIGN 120ANS 1.4 90ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage	Inconnu	Montant pré-dommage	-		

**Détails d'évaluation**

Parc	HORDAIN				
------	---------	--	--	--	--







**Eléments amovibles**

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓




**Documents techniques**

Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓

**Pneumatiques**




Continental 195/55/16 H Eté 5.0 mm			Continental 195/55/16 H Eté 5.0 mm		-/- Eté 7.0 mm
Continental 195/55/16 H Eté 5.0 mm			Continental 195/55/16 H Eté 5.0 mm		

**Dommages extérieurs**


1		Elément	Porte	3		Elément	Jante alu 16"
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
		Dommages	Acceptable (Pour mémoire)			Dommages	SR Rayure
4		Elément	Capot				
		Position	-				
		Dommages	Enfoncement				

**Dommages intérieurs**

**DEKRA Automotive Solutions**

2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Sangle de retenue plage AR</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> </table>	Elément	Sangle de retenue plage AR	Position	Arrière Gauche	Dommages	Manquant							
Elément	Sangle de retenue plage AR														
Position	Arrière Gauche														
Dommages	Manquant														
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Acceptable (Pour mémoire)	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte documents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> </table>	Elément	Porte documents	Position	-	Dommages	Manquant
Elément	Double clefs														
Position	-														
Dommages	Acceptable (Pour mémoire)														
Elément	Porte documents														
Position	-														
Dommages	Manquant														
		6													

**Autres dommages**

7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	Peinture	
Elément	Prise en charge								
Position	-								
Dommages	Peinture								

**Estimation des coûts de réparation**

<b>Total</b>	<b>217,09€</b>
--------------	----------------