

Détails véhicule

VIN	W0V7D9ED9 K4305274	Date d'immatriculation	01/04/2019	Couleur	GRIS PLATINUM SOLID (521C)
Marque	OPEL	Immatriculation	FF-972-CZ	Odometre	25 728 km
Modèle	CROSSLAND X DESIGN 120 ANS 1.2T 110ch BVA6	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage	Inconnu	Montant pré-dommage	-		

Détails d'évaluation

Parc	TEA CORBAS (Montmartin)				
------	-------------------------	--	--	--	--





Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓





Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Bridgestone 215/50/17 H Eté 4.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 4.0 mm		-/- Galette 7.0 mm
Bridgestone 215/50/17 H Eté 5.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 4.0 mm		

Dommages extérieurs

1		Elément	Porte	2		Elément	Brin d'antenne
		Position	Avant Gauche			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Echange
3		Elément	Pare-choc complet	4		Elément	Spoiler
		Position	Arrière			Position	Arrière
		Dommages	Lustrage			Dommages	Acceptable (Pour mémoire)


DEKRA Automotive Solutions

7		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement

Dommages intérieurs

5		Elément	Sangle de retenue plage AR
		Position	Arrière Gauche
		Dommages	Manquant
6		Elément	Sangle de retenue plage AR
		Position	Arrière Droit
		Dommages	Manquant

Autres dommages

8		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	Peinture

Estimation des coûts de réparation

Total	291,88€
--------------	----------------