


Détails véhicule

VIN	W0V0XEP68 K4355382	Date d'immatriculation	09/05/2019	Couleur	GRIS ACIER SATINE
Marque	OPEL	Immatriculation	FG-357-AT	Odometre	23 233 km
Modèle	CORSA 5P DESIGN 120ANS 1.4 90ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage	Inconnu	Montant pré-dommage	-		

Détails d'évaluation

Parc TEA MARSEILLE FOS




Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✗
Sur tapis ARG	✗
Sur tapis AVD	✗
Sur tapis AVG	✗
Crochet de remorquage	✓

Documents techniques

Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓

Pneumatiques



Continental 195/55/16 H Eté 5.0 mm




Continental 195/55/16 H Eté 4.0 mm

Continental 185/65/15 H Eté 7.0 mm

Continental 195/55/16 H Eté 5.0 mm

Continental 195/55/16 H Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Brin d'antenne
		Position	Avant			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Cassé
3		Elément	Porte	4		Elément	Pare-choc complet
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement

DEKRA Automotive Solutions

5	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Aile
		Position	Arrière Droit
		Dommages	Acceptable (Pour mémoire)

Dommages intérieurs

6	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Sur tapis
		Position	-
		Dommages	Manquant

7	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Porte documents
		Position	-
		Dommages	Acceptable (Pour mémoire)

Autres dommages

8	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	Peinture

Estimation des coûts de réparation

Total	413,18€
--------------	----------------