



**CITROEN Nv C4 Cactus BlueHDi 120 S&S E: FC-665-DK**

N° Chassis:	<b>VF70BYHXXJE567773</b>	Version:	
1ière MEC:	<b>29/11/2018</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>43411</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>SUV</b>	Couleur carrosserie	<b>Gris</b>
Boîte:	<b>Automatique</b>	Nature de peinture	<b>Metallisé</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur	<b>Noir</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Couleur tableau de bord	<b>Noir</b>
Entretien	<b>OK</b>		
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>		
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>5</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>5</b>		
Catégorie	<b>Vehicule particulier</b>		

**Options**

Nbre clés total	<b>1</b>	Radio	
Nbre clés télécommandes	<b>1</b>	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Stockage GPS		Radar parking AV	
Clim. automatique		Radar parking AR	
Ordinateur de bord		Revêtements de sièges tissu/autres	
Régulateur de vitesse		Phares	<b>Phares Halogène</b>
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			

**Degré d'usure**

<b>205/55/16/91 V Métal léger</b>				
Pneus d'été:	AVG	<b>Michelin: 5,3 mm</b>	AVD	<b>Michelin: 5,4 mm</b>
	ARG	<b>Michelin: 6 mm</b>	ARD	<b>Michelin: 6 mm</b>

**Matériel de secours**

Galette	<b>Oui</b>	Cric	<b>Oui</b>
---------	------------	------	------------

Revêtement assise siège AVG, Brûlé, E - Remplacer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer

