

**La housse de selle de ma TW 200 est fort abîmée**



**C'est principalement cette déchirure à l'Arr.**

**Donc, j'ai commandé une hausse de selle au USA....**



**Voici la peau de la bête...**



**Avec un vieux ciseau à bois , je retire les agrafes**

**Pour info: il y en a environ 85...**



**On retire les 2 fixations (M 6 ) de la sangles de selle...**



**Déjà la moitié.... des agrafes de retirées.....**



**Le dépeçage commence....**



**Voilà le tout démonté...  
Sa peau, son mousse, le support ....**




**Mise en place et positionnement de la nouvelle housse.**



**Contrôle visuel de la tension du tissus**



**OK, prête pour l'agrafage...**



**85...Fois, Clac, clac...clac...**



**OK, de ce côté, cela semble être tendu correctement...**



**OK, aussi... Il reste quelques marques des plis...**  
**Ces plis ont disparus après une exposition au soleil...**



**Autre vue...**





**Elle a presque la même teinte...**



**Vue Arr.**

**En place sur la Moto...**





**Ce n'est pas... Si v..... Affreux...**





**TW**  
TRAILWAY

250AB

HONDA



**TRAILWAY**



TW  
TRAILWAY

SHAG