






MINI MI COUNTRY


MINI One Countryman 102 ch Chili

Essence, 21917 km, 03/2018



Informations générales

Châssis	WMWYV710103B87940
Immatriculation	EW-765-GB
Date 1ère Immat	30/03/2018
Type de boîte	Inconnu
Nombre de vitesses	0
Couleur extérieure	Midnight Black metallic
Couleur intérieure	Tissu Firework Carbon Black
Carrosserie	4X4
Energie	Essence
Genre	VP
Puissance (CV)	6
Puissance (CH)	0
Cylindrée (cc)	0
Nombre de portes	
Nombre de places	0
Emission CO2 (g CO ² /km)	126
Type TVA	TVA Récupérable
Parc stockage	TEA MARSEILLE (13)
Tarif VN (options incluses)	31 824,29 €TTC



Options

Triangle de présignalisation et trousse de premie	Fixation ISOFIX à l'avant avec désactivation de l
Tableau de bord en franlais	Notice utilisation en franlais
Pack protection transport	Touches multifonctions sur le volant
Commande électrique du volet de coffre	Accoudoir central avant
Chrome-Line intérieur	Bo@te de vitesses automatique
Norme antipollution	Volant Sport gaine cuir
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquemen	Equipements spécifiques UE
Coques de retroviseurs extérieurs dans la teinte	Radars de stationnement arrière PDC
Régulateur de vitesse avec fonction freinage en d	Protection
Verrouillage des portes	Normes CO2
Caméra de recul	Ecrous antivol de roues
Couleur : Midnight Black metallic	Mesure individuelle de pression de pneumatiques
Périodicité vidange 24 mois/30.000 km variable en	Capot moteur actif
Chauffage	MINI Connected
Projecteurs antibrouillard a LED	Services Après-Vente connectés BMW TeleServices
Kit de mobilité	Réfrigérant
Contenance du reservoir de carburant supérieure	Projecteurs Full LED directionnels
Appel d'Urgence Intelligent	Banquette arrière coulissante 60/40 et rabattable
Autoradio MINI Visual Boost	Systeme pour telephone portable Bluetooth avec in
Systeme de navigation MINI	Avertisseur de risque de collision et système ant
Salt AG	Jantes 17" Imprint Spoke
Finition Chili	Capitonnage : Tissu Firework Carbon Black

Dommages

Descriptif

Pneus - Sans dégâts - Acceptable

Moulure de pare-chocs AVD - Griffe(s) - E - Remplacer

Type

Non Défini

Non Défini

Revêtement assise siège AVD - Tache - Nettoyer	Non Défini
Jante alu ARD - Griffe(s) - Acceptable	Non Défini
Carrosserie - Sale - Nettoyer	Non Défini

