

### Détails véhicule

VIN	VR3F4DGZT KY152707	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FL-509-PN	Modèle	NOUVELLE 508 SW ALLURE HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	15/11/2019	Année	2019	Couleur	BLANC NACRÉ
Odometre	10 598 km	Cylindrée	-	Capitonnage	72FX
Carburant	Hybride	Carrosserie	BREAK 5P	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	31
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	09/12/2020	Parc	HORDAIN	
				
				
				
				

### Equipements génériques

### Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outilage de bord	✓
Cache bagages	✓

### Documents techniques

Double clefs	✓
Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗

### Pneumatiques

Michelin 215/55/17 W Eté 6.4 mm



Michelin 215/55/17 W Eté 6.3 mm



Michelin 215/55/17 W Eté 6.0 mm



Michelin 215/55/17 W Eté 6.0 mm

### Dommages

1



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Pour mémoire

2



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

3



Elément	Insonorisant capot
Position	-
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

<b>5</b>  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Capot Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage	<b>6</b>  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
<b>7</b>  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage	<b>8</b>  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
<b>9</b>  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Manuel d'utilisation Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	<b>10</b>  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Carnets de bord Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire
<b>11</b>  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Porte documents Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire		

### Commentaires

PneuARG Michelin 215/55/17 W 6.0 Mm  
 PneuAVD Michelin 215/55/17 W 6.3 Mm  
 PneuARD Michelin 215/55/17 W 6.0 Mm  
 PneuAVG Michelin 215/55/17 W 6.4 Mm  
 Process modification VIN ou Immat