

BMW SERIE 01

118d 150 ch M sport

Diesel, 24262 km, 10/2020



Informations générales

Châssis	WBA7M910307H04139
Immatriculation	FT-672-WF
Date 1ère Immat	30/10/2020
Type de boîte	Inconnu
Nombre de vitesses	0
Couleur extérieure	Saphir schwarz metallic
Couleur intérieure	
Carrosserie	Berline
Energie	Diesel
Genre	VP
Puissance (CV)	8
Puissance (CH)	150
Cylindrée (cc)	1995
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Emission CO2 (g CO ² /km)	133
Type TVA	TVA Récupérable
Parc stockage	Le Meux (WALON) (60)
Tarif VN (options incluses)	46 213,61 €TTC

Options

Shadow Line brillant

Omission sigle

Alarme antivol

Rétroviseurs rabattables et intérieur et extérieu

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement	Banquette arriere rabattable 40/20/40 avec accoud
Equipement specifique alarme antivol	Suspension DirectDrive
Volant M gainé cuir	Ciel de pavillon anthracite
Bo@te de vitesses automatique	Sièges Advanced pour conducteur et passager avant
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquemen	Kit rangement
Kit aérodynamique M	Accès Confort
Kit éclairage	Toit ouvrant panoramique en verre
Vitrage calorifuge	Régulateur de vitesse avec fonction freinage en d
Couleur : Saphirschwarz metallic	Protection
Climatisation automatique trois zones	Kit de mobilité
Projecteurs avant Full LED	Contenance du reservoir de carburant superieure
Equipements Finition M Sport	Capitonnage :
Connectivite avancée sans fil Hot Spot Wifi et re	Hotspot WiFi
Commande gestuelle BMW	Repair Inclusive - 3 ans/200.000 km
Shadow-Line M brillant étendu	Pack ConnectedDrive
Direction DirectDrive M	Finition M Sport
Pack Connected Pro (dont Apple CarPlay et Google	BMW Live Cockpit Navigation Pro
Park Assist	Jantes alliage 18" style 819 M bicolores
Inserts decoratifs "Illuminated Boston"	Préparation pour feux de route anti-éblouissement
Inconnue	

Dommmages

Descriptif	Type
Jante alu AVD bi-ton/polychrome - Griffes(s) - Smartrepair	Non Défini
Jante alu AVD bi-ton/polychrome - Griffes(s) - Smartrepair	Non Défini
Moulure de pare-chocs AVG - Cassé - E - Remplacer	Non Défini
Pare-chocs AV - Déformé / Forcé - LI - Réparer et peindre (complet)	Non Défini
Kit réparation pneu - Manque - Réparer/remplacer (montant forfaitaire)	Non Défini
Porte AVD - Griffes(s) - Peindre	Non Défini
Jante alu AVG bi-ton/polychrome - Griffes(s) - Smartrepair	Non Défini
Porte ARG - Griffes(s) - Peindre	Non Défini
Carrosserie - Mesure de la peinture - Acceptable	Non Défini
Porte ARD - Griffes(s) - Acceptable	Non Défini
Boitier rétroviseur ext G - Griffes(s) - Peindre	Non Défini
Jante alu ARG bi-ton/polychrome - Griffes(s) - Smartrepair	Non Défini



