

# BMW X1


## X1 xDrive18d 150ch xLine

Diesel, 66379 km, 12/2017



### Informations générales

Châssis	WBAHT910905J15158
Immatriculation	ES-612-WD
Date 1ère Immat	19/12/2017
Type de boîte	Manuelle
Nombre de vitesses	6
Couleur extérieure	Saphir schwarz metallic
Couleur intérieure	Tissu/Cuir "Cross Track" Granitbraun/Schwarz
Carrosserie	SUV
Energie	Diesel
Genre	VP
Puissance (CV)	8
Puissance (CH)	150
Cylindrée (cc)	1995
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Emission CO2 (g CO <sup>2</sup> /km)	124
Type TVA	TVA Récupérable
Parc stockage	Le Meux (WALON) (60)
Tarif VN (options incluses)	49 063,62 €TTC



## Options

Lecteur de CD	Tableau de bord en français
Notice utilisation en français	Accoudoir central avant
Filet de séparation du coffre	Norme antipollution
Equipements spécifiques UE	Accès Confort
Code region 2 pour DVD	Couleur : Saphirschwarz metallic
Verrouillage des portes	Normes CO2
Caméra de recul	Boîte de vitesses automatique Sport avec palettes
Ecrous antivol de roues	Périodicité vidange 24 mois/30.000 km variable en
Prise 12V additionnelle	Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement et rab
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement	Omission sigle
Vitrage calorifuge	Tapis de sol en velours
Sièges avant électriques à mémoires conducteur	Appui lombaire ajustable pour sièges avant
Sièges avant chauffants	Radars de stationnement avant et arrière PDC
Equipements Finition xLine	Touches multifonctions sur le volant
Appel d'Urgence Intelligent	Services Après-Vente connectés BMW TeleServices
Services ConnectedDrive	Kit de mobilité
Réfrigérateur	Toit ouvrant panoramique en verre
Système de manoeuvres automatiques "Park Assist"	Banquette arrière coulissante 60/40 et rabattable
Inserts décoratifs en aluminium brossé	Avertisseur de risque de collision et système ant
Système de navigation Business	Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquemen
Mesure individuelle de pression de pneumatiques	Triangle de présignalisation et trousse de premie
Fixation ISOFIX à l'avant avec désactivation de l	Capot moteur actif
Equipements Finition xLine	Pack Confort
Pack Evasion	Finition xLine
Capitonnage : Tissu/Cuir "Cross Track" Granitbraun/Schwarz	

## Domages

Descriptif	Type
Porte ARG - Bosse(s) et griffe(s) - LI - Réparer et peindre (complet)	Non Défini
Jante alu ARG bi-ton/polychrome - Griffe(s) - Acceptable	Non Défini
Moulure de pare-chocs AR - Déformé / Forcé - E - Remplacer	Non Défini
Porte ARD - Bosse(s) et griffe(s) - LI - Réparer et peindre (complet)	Non Défini
Certificat d'immatriculation (original) - Manque - Réparer/remplacer (montant forfaitaire)	Non Défini
Pare-chocs AR - Griffe(s) - Peindre	Non Défini
Pare-chocs AR - Fêlure - E - Remplacer	Non Défini
Aile AVD - Griffe(s) - 67 - Lustrage	Non Défini
Pare-chocs AV - Griffe(s) - Peindre	Non Défini
Coffre / hayon - Griffe(s) - Acceptable	Non Défini
Jante alu AVD bi-ton/polychrome - Griffe(s) - Réparer/remplacer (montant forfaitaire)	Non Défini
Aile ARG - Griffe(s) - Peindre	Non Défini
Rendez-vous déplacement - - -	Non Défini
Jupe AR - Griffe(s) - Peindre	Non Défini
Porte AVD - Bosse(s) et griffe(s) - LI - Réparer et peindre (complet)	Non Défini



