

FICHE ETAT DU VEHICULE

N° LP : 0

Réf. : 42 005

HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI140 PACK LUXE 4X4

PROPRIETAIRE

MARQUE

HYUNDAI

TYPE

CARROSSERIE

BREAK

N° immatriculation

BT-085-WP

Rendu le

__/__/__

Date de 1ère mise en circulation

25/10/2007

Année modèle

2007

VIN

KMHJN81VP8U756114

Energie

DIESEL

Puiss.

9

Kilométrage

150992 Km

Boîte de vitesses

BVM6

Double de clés Oui ☐ Non ☒

Carnet de Bord Oui ☐ Non ☒

Carnet d'entretien Oui ☐ Non ☒

Carnet de garantie Oui ☐ Non ☒

COULEUR



NOIR

CODE RADIO

CODE DEMARRAGE

OPTIONS

Description de l'état du véhicule



Éléments carrosserie

R

I

T

C

Valeur TTC

NETTOYAGE

☐

☐

☐

☐

NE PAS FREINER

☐

☐

☐

☐

PORTIERE ARD

☐

☐

☐

☐

150 €

AILE ARD

☐

☐

☐

☐

150 €

COFFRE

☐

☐

☐

☐

150 €

PARE-CHOC AR

☐

☐

☐

☐

150 €

AILE ARG

☐

☐

☐

☐

150 €

PORTIERE ARG

☐

☐

☐

☐

150 €

PORTIERE AVG

☐

☐

☐

☐

150 €

AILE AVG

☐

☐

☐

☐

150 €

ATTACHE PARE-BUFFLE

☐

☐

☐

☐

150 €

VOYANT FREIN A MAINS

☐

☐

☐

☐

VOYANT AIRBAG

☐

☐

☐

☐

TOTAL CARROSSERIE ESTIME TTC :

1 350 €

Élément Mécanique

Valeur TTC

TOTAL MECANIQUE TTC :

0 €

Éléments Divers

Valeur TTC

TOTAL DIVERS ESTIME TTC :

0 €

Remarques

/!\ voyant frein à mains - NE PAS FREINER AVEC LE VEHICULE car cela bloque les disques
/!\ voyant airbag

Usure des pneus

G

D

Estimation

Avant :

0,00

Arrière :

0,00

Secours :

0,00

AILE AVD

0,00