BERBIGUIER PREMIUM AUTOMOBILES
Route de L'Isle-sur-Sorgue, 84300 CAVAILLON
Service administratif : 04.90.06.62.69
i.liberato@berbiguier.fr

FICHE ETAT DU VEHICULE

N° LP : 0

Réf. : 42 019

PEUGEOT 207 1.4 HDI70 FAP SERIE 64 5P

PROPRIETAIRE

MARQUE	TYPE	N° immatriculation	Rendu le	Date de 1ère mise en circulation	Année modèle
PEUGEOT		BE-783-RF	__/__/____	14/12/2010	2010

VIN	Carrosserie	Energie	Puiss.	Kilométrage	Boîte de vitesses
VF3WC8HZCAT088288	BERLINE	DIESEL	4	162710 Km	BVM5

Double de clés	Oui ☐	Non ☑	COULEUR	GRIS C	CODE RADIO	CODE DEMARRAGE
Carnet de Bord	Oui ☐	Non ☑	OPTIONS			
Carnet d'entretien	Oui ☐	Non ☑				
Carnet de garantie	Oui ☐	Non ☑				

Description de l'état du véhicule





Eléments carrosserie	R	I	T	C	Valeur TTC
PORTIERE AVD	☐	☐	☐	☐	120 €
BAS DE CAISSE DROIT	☐	☐	☐	☐	200 €
PORTIERE ARD	☐	☐	☐	☐	100 €
PHARE ARG	☐	☐	☐	☐	230 €
PARE-CHOC AR	☐	☐	☐	☐	250 €
AILE ARG	☐	☐	☐	☐	200 €
PORTIERE ARG	☐	☐	☐	☐	120 €
PORTIERE AVG	☐	☐	☐	☐	120 €
BAS DE CAISSE GAUCHE	☐	☐	☐	☐	200 €
CAPOT	☐	☐	☐	☐	100 €
PARE-CHOC AV	☐	☐	☐	☐	250 €
	☐	☐	☐	☐	100 €
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
TOTAL CARROSSERIE ESTIME TTC :					**1 990 €**

Elément Mécanique	Valeur TTC
TOTAL MECANIQUE TTC :	**0 €**

Eléments Divers	Valeur TTC
TOTAL DIVERS ESTIME TTC :	**0 €**

Remarques

Usure des pneus

	G	D	Estimation
Avant :			0,00
Arrière :			0,00
Secours :			0,00
		AILE AVD	**0,00**