



PEUGEOT 208 Active Business BlueHDi 10: FD-404-QL

N° Chassis:	VF3CCYHYPKT012649	Version:	
1ière MEC:	5/02/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	82936	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Couleur correcte ?	blanc		
Couleur correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

185/65/15/92 T				
Pneus d'été:	AVG	Autre: 6,8 mm	AVD	Autre: 6,8 mm
	ARG	Continental: 4,7 mm	ARD	Continental: 4 mm
Profondeur de pneu AVG				6.8
Profondeur de pneu AVD				6.8
Profondeur de pneu ARG				4.7
Profondeur de pneu ARD				4.0
Taille de pneu AVG				185/65 R 15 92 T
Taille de pneu AVD				185/65 R 15 92 T
Taille de pneu ARG				185/65 R 15 92 T
Taille de pneu ARD				185/65 R 15 92 T
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				263
Marque de pneu AVD				263
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	------------	------	------------

Porte AVD, Mauvaise réparation, Peindre



Revêtement assise ARG, Tache, Nettoyer



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, Le - Remplacer et peindre



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Capot, Eclat(s), Peindre



Pare-chocs AV, Griffé(s), Peindre

