



BMW X2




X2 xDrive20d 190 ch M sport

Diesel, 84028 km, 06/2018



Informations générales

Châssis	WBAYL11010EG04299
Immatriculation	EY-397-MH
Date 1ère Immat	26/06/2018
Type de boîte	Automatique
Nombre de vitesses	8
Couleur extérieure	Saphir schwarz metallic
Couleur intérieure	Tissu Micro Hexagon/Alcantara Anthrazit
Carrosserie	SUV
Energie	Diesel
Genre	VP
Puissance (CV)	10
Puissance (CH)	140
Cylindrée (cc)	1995
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Emission CO2 (g CO ² /km)	124
Type TVA	TVA Récupérable
Parc stockage	Le Meux (WALON) (60)
Tarif VN (options incluses)	52 993,62 € TTC



Options

Radars de stationnement avant et arriere PDC	Triangle de présignalisation et trousse de premie
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement	Tableau de bord en fran\ais
Notice utilisation en fran\ais	Tapis de sol en velours
Accoudoir central avant	Pack M Sport
Norme antipollution	Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquemen
Equipements spécifiques UE	Pneumatiques RSC permettant le roulage a plat
Accès Confort	Airbag passager desactivable via la cle
Code region 2 pour DVD	Couleur : Saphirschwarz metallic
Protection	Verrouillage des portes
Normes CO2	Caméra de recul
Boite de vitesses automatique Sport avec palettes	Ecrous antivol de roues
Mesure individuelle de pression de pneumatiques	Périodicité vidange 24 mois/30.000 km variable en
Capot moteur actif	Système de manoeuvres automatiques "Park Assist"
Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement et rab	Services Après-Vente connectés BMW TeleServices
Services ConnectedDrive	Services a distance
Réfrigérant	Contenance du réservoir de carburant supérieure
Appel d'Urgence Intelligent	Avertisseur de risque de collision et système ant
Systeme de navigation Business	Equipements Finition M Sport
Inserts décoratifs M Aluminium Hexagon soulignes	Finition M Sport
Pack SimpliCity	Capitonnage : Tissu Micro Hexagon/Alcantara Anthrazit

Dommmages

Descriptif	Type
Pare-chocs AV - Griffes(s) - Peindre	Non Défini
Pare-chocs AR - Déformé / Forcé - LI - Réparer et peindre (complet)	Non Défini
Jante alu ARD bi-ton/polychrome - Griffes(s) - Réparer/remplacer (montant forfaitaire)	Non Défini
Moulure de pare-chocs AV - Déformé / Forcé - Le - Remplacer et peindre	Non Défini
Moulure d'aile ARD - Griffes(s) - Peindre	Non Défini
Intérieur - Tache - Nettoyer	Non Défini
Carrosserie - Mesure de la peinture - Acceptable	Non Défini
Butée cache-bagage - Cassé - E - Remplacer	Non Défini
Aile ARG - Griffes(s) - Peindre	Non Défini
Clef de contact TC (sans insert) - Manque - Réparer/remplacer (montant forfaitaire)	Non Défini
Butée cache-bagage - Manque - E - Remplacer	Non Défini
Jante alu ARG bi-ton/polychrome - Griffes(s) - Réparer/remplacer (montant forfaitaire)	Non Défini

Tableau de bord - Résidu de colle - Acceptable	Non Défini
Grille de pare-chocs AV M - Cassé - E - Remplacer	Non Défini
Porte AVD - Griffe(s) - Peindre	Non Défini
Porte ARD - Bosse(s) et griffe(s) - LI - Réparer et peindre (complet)	Non Défini
Coffre / hayon - Bosse(s) - LI - Réparer et peindre (complet)	Non Défini
Jante alu AVD bi-ton/polychrome - Griffe(s) - Réparer/remplacer (montant forfaitaire)	Non Défini
Porte ARG - Griffe(s) - Peindre	Non Défini
Jante alu AVG bi-ton/polychrome - Griffe(s) - Réparer/remplacer (montant forfaitaire)	Non Défini



