

Détails véhicule

VIN	VXKUSHNEK NW129364	Date d'immatriculation	15/02/2023	Couleur	VERT SIGNAL
Marque	OPEL	Immatriculation	GM-478-DQ	Odometre	5 km
Modèle	Mokka GS 1.2 Turbo 100ch				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	28/06/2023	N° d'inspection	848247	Date d'évaluation	30/06/2023
Date du mandat	-	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



Équipements génériques

Éléments amovibles


Kit roue secours Complet	✗
Outils de bord	✓
Plaque arrière	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Été 6.0 mm



Continental 215/60/17 H Été 6.0 mm



Continental 215/60/17 H Été 6.0 mm

Continental 215/60/17 H Été 6.0 mm

Détails des dommages

1



Elément	Compresseur kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,64€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	€	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	78,64€

2



Elément	Recharge kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	20,40€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	€	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	20,40€

Résumé d'évaluation

Prix Brut	99,04€	Dépréciation	-	Prix Net	99,04€
-----------	--------	--------------	---	----------	--------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers					
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net	
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€	
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€	
Forfait	0,00€	-	-	0,00€	