



CARROSSERIE FRANCK IMBERT

ROUTE DE BALBIGNY

42780 VIOLAY

Identification du véhicule

Réf. client **310091** Immatriculation **FS-954-DT**
 Date 1ère M.C. **21/08/2020**
 Marque **OPEL** Km. compteur **24685**
 Modèle **CORSA**
 Version
 N° de châssis **VXKUPMHDL4244042**

Date & lieu de restitution

Date **09/01/2024**
 Adresse **Carrosserie Franck Imbert**
ZA

42780 Violay

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Aile AVD	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé
Carrosserie	Sans dégâts	Pas de réparation									Non facturé

(1) Inspection réalisée par:



Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:

Taux horaire main d'oeuvre: 64,00 € HT/ heure.

Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	0,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	0,00 €
TOTAL T.V.A.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	0,00 €

47066914 Aile AVD

Griffe(s)

Acceptable



47066915 Carrosserie

Sans dégâts

Pas de réparation