



BERGER SERVICES LOCATION

6 RUE FRANCISCO FERRER

87280 LIMOGES

Identification du véhicule

Réf. client	319606	Immatriculation	FX-186-DP
		Date 1ère M.C.	15/02/2021
Marque	OPEL	Km. compteur	61284
Modèle	GRANDLANDX		
Version			
N° de châssis	W0VZCYHZ3MS013891		

Date & lieu de restitution

Date	24/01/2024
Adresse	AUTO Z.I. NORD SA AVENUE LOUIS ARMAND

87021 LIMOGES CEDEX 9

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Carrosserie	Sans dégâts	Pas de réparation									Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

MACDAM

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:

Taux horaire main d'oeuvre: 64,00 € HT/ heure.

Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	0,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	0,00 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	0,00 €
TOTAL T.V.A.	0,00 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	0,00 €
------------------------------------	---------------

47410946

Carrosserie

Sans dégâts

Pas de réparation